IMG_4805.JPG
Roof deck Tech Tank

IMG_4807.JPG
Forming knee walls at Crows nest

IMG_4808.JPG
Tube steel window supports East

IMG_4809.JPG
Duct medium pressure test

IMG_4811.JPG
Level 4 East

IMG_4812.JPG
Cooling Tower delivery

IMG_4813.JPG
Level 3 West looking East

IMG_4814.JPG
Aquaria

IMG_4819.JPG
Taping level 1 Southeast Restrooms

IMG_4820.JPG
Pipe clamp insulation fix

IMG_4821.JPG
Insulation level 3 North office area

IMG_4823.JPG
Setting cooling tower

IMG_4825.JPG
Stair #2

IMG_4830.JPG
Lowering second cooling tower

IMG_4837.JPG
Typical Marine layer that lingered all week

IMG_4842.JPG
Beam bottom hangers for sprinkler runout slay wires

IMG_4843.JPG
On going not fully attached lath level 4 courtyard

IMG_4849.JPG
DRywall tops level 4

IMG_4851.JPG
Metal Fascia roof West courtyard

IMG_4852.JPG
Metal Fascia material

IMG_4859.JPG
Chiller pumps

IMG_4860.JPG
Typical pipe labeling above drywall ceiling

IMG_4862.JPG
Epoxied equipment pads at Tech Tank support

IMG_4863.JPG
Emergency Generator with plywood protection

IMG_4865.JPG
Hanrails at Tech Tank

IMG_4870.JPG
Storefont at Library

IMG_4877.JPG
Window trim installation

IMG_4882.JPG
Buffing knife plates

IMG_4885.JPG
Back filling and compacting Southwest corner